



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

1C4RJFBG1MC533657 | Jeep | Cherokee | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	31135
تاريخ الكشف	Check Date	10/23/2025
وقت الكشف	Check Time	12:19 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/23/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	1:00 AM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Jeep
الموديل	Model	Cherokee
رقم الشاسي	Chassis No	1C4RJFBG1MC533657
سنة الصنع	YEAR	2021
ميل	Mile	33221
اللون	COLOR	Red
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الانتاج 2020
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2020
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2020
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2020

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	80%
الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	82%

الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	84%
الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	85%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	68%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	29%

chassis check | فحص الشاصي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	متضرر	damaged	



الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	متضرر	damaged	متضرر و مصلاح



قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	متضرر	damaged




جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط ستيرن
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بإبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص المالنصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	


فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	سيئ	bad	



رأس الروط الایسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	سيئ	Bad	



رأس الروط الایمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	سيء	Bad	



عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
درايم شفت خلفي يسار	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central	
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	يوجد خلل في الاستحراق
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	

OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اوبد الاعطال الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
مدخل الطاقة	Power input	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	
احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged	
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	يوجد قيد للتعطل	Fault Found	خلل في الرادار الامامي خلل في الكروز كونترول



منظومة الحساسات او النقطة العمياء

blind spot system

لايوجد قيد للعطل

No Fault Found

BATTERY CHECK | فحص البطارية






المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	71%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدائيمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدائيمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	





سقف	Roof	أصلي	Original	رصعات خدوش تلف
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	رصعات خدوش تكحيل كارت. يوجد معجون ونكراش
جناح امامي يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رصعات خدوش نكراش
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تلف تكحيل نكراش
التكمة العليا اليسار	left	أصلي	Original	رصعات خدوش تلف نكراش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	معير
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش نكراش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	خدوش تلف نكراش رصعات
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل كارت يوجد معجون
باب خلفي يمين	Right Rear Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل. مفتوح نكراش
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش تكحيل تلف نكراش
التكمة الوسطية اليمين	right	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	وتكمة الامامية صبغ ومعجون
الدواسة السفلى اليمين	right	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
باب امامي يمين	Right Front Door	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	بدون صبغ
جناح امامي يمين	Right Left fender	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	مصبوغ
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل		the test does not include the plastic parts
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير		NOTE
ملاحظة مهمة	Important note	%تكون نسبة دقة فحص السيارات المغلفة 80		The accuracy rate of inspecting wrapped cars is 80%.

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	نحبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	


الزجاج المثلث اليمين	Glass right triangle	سليم	good
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good
الزجاج المثلث اليسر	The left triangle glass.	سليم	good
زجاج الباب الخلفي اليسر	left rear door glass	سليم	good
زجاج الباب الامامي اليسر	left front door glass	سليم	good
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي اليسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب اليسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي اليسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي اليمين	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب اليمين	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي اليمين	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



Additional Notes | ملاحظات إضافية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية و بلانص للاطارات

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد
مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة